2. Entscheidungsvorlage / Gegenüberstellung Hubboden

Grundlage:

Auf Grundlage des Bauzustandberichtes, vom 07.07.2021, über die durchgeführte Bauwerksprüfung der Massivbauteile seitens der Fa. Eriksen und Partner GmbH aus 26007 Oldenburg wurde im Punkt 8 folgendes Fazit abgeschlossen:

Die Massivbauteile des Schwimmbeckens Hesel in einem robusten Zustanden. Es sind ausschließlich die unter Punkt 7 aufgeführten Maßnahmen erforderlich, um die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit zu erhalten. Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen die Annahme, dass das Eindringen von Feuchtigkeit auf drückende Grundwasser unterhalb der Bodenplatte zurückzuführen ist, was die Dauerhaftigkeit der Konstruktion grundsätzlich Beeinträchtigt. Es bestehen in diesem Zusammenhang jedoch keine Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit der Konstruktion.

Bezüglich der Wahl eines neuen Hubsystems ist zu beachten, dass der obere Bereich der Sohle (ca. 100-120 mm) nicht bewehrt ist. Abhängig von der aufzubringenden Belastung ist unserer Einschätzung nach eine erneute Installation an der Beckenwand einer Installation auf der Beckensohle vorzuziehen, da sie Konstruktion der Beckenwände hierfür bereits ausgelegt ist und deren Qualität durch die Bohrkernentnahme bestätigt werden konnte.

Unter Berücksichtigung der o.g. Punkte musste die bereits getroffene Entscheidung, welche beinhaltete, dass das zukünftige Hubbodensystem die Variante: "A.2) Scherenhubboden" ist, zurückgezogen werden. Insgesamt entfallen daher aus der 1. Entscheidungshilfe folgende Hubbodenvarianten:

- 1. Variante A.1 Scherenhubboden
- 2. Variante A.2 Scherenhubboden
- 3. Variante D.1 Schubkettensystem
- 4. Variante D.2 Schubkettensystem
- 5. Variante E Hydraulik- Hubboden

Übrig bleiben hiermit folgende <u>zwei</u> Hubbodenvarianten:

Variante	B)	C)
Funktionsprinzip	Hubboden mit Vertikalgewinde- spindel (vorh. Prinzip)	Schwimmender Hubboden
Besonderheiten	an Beckenwänden / im Becken montierte Gewindespindeln	Schwimmender Hubboden (mit Auftrieb), wird mit Seilen auf Höhe gezogen
Hersteller	Fa. KBE GmbH & Co. KG, 26389 Wilhelmshaven	Fa. VARIOPOOL, 1724 BG Oudkarspel/ NL
Vorteile	 hoher Hubbereich, relativ freier Bodenbereich unter Hubboden (reinigbar) regionaler Anbieter (WHV) 	 hoher Hubbereich keine hydraulischen Bauteile im Becken Becken kann oberhalb komplett geschlossen werden (anderweitige Nutzung möglich)
Nachteile	feste Anordnung der (verkleideten) Gewindespindeln im Becken	 Platzbedarf für Hubzylinder im Technikbereich, Abstützung des Hubbodens vor Wartungsarbeiten mittels Taucher erforderlich, Austausch der Seile erforderlich

Belastbarkeit max.	2.000 N/m²	2.000 N/m²
Kosten (Netto) ca.	160.000,00 Euro	170.000,00 Euro
Lieferzeit- und Montagezeit ca.	12 Monate	6 Monate
Sonstige Anwendungen	 Demontage alter Hubboden Anpassung Reinwassereinströmung Demontage bzw. Verspachtelung alte Zahnstangen Fliesenausbesserungsarbeiten 	 Demontage alter Hubboden, Anpassung Reinwassereinströmung Demontage, bzw. Verspachtelung alte Zahnstangen Fliesenausbesserungsarbeiten
Sonstige Bemerkungen	Platzbedarf Antrieb ist im Zuge weiterer Planung noch zu prüfen	Platzbedarf Antrieb ist im Zuge weiterer Planung noch zu prüfen
Wartung	 1x jährlich entweder im entleerten Beckenzustand o. im gefüllten Beckenzustand (Mehraufwand für Tauchereinsatz 600 €) 	 1x jährlich entweder im entleerten Beckenzustand o. im gefüllten Beckenzustand (Mehraufwand für Tauschereinsatz 1.800 €)

Fotos





im Becken angeornete (verkleidete) Vertikalspindel



Zugseilsystem (unter HUB)



Hubzylinder und Hydraulikantrieb