

# **Rastmöglichkeiten in der Gemeinde Hesel**

**Guter Zustand**

**Schlechter Zustand**

### **1. Standort/Straße:**

Hesel-Beningafehn

Bahnhofstraße/Sandwieke/Kanalstraße

### **Information:**

2 x Bank aus Holz weiß lackiert

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand


### **Maßnahmen:**

Müssen aufgereinigt und neu lackiert werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.







## **2.Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp

Am Rundgang, am Graben beim Gut

## **Information:**

3 x Holzbank

Keine Mülleimer

## **Zustand:**

Schlechter Zustand

## **Maßnahmen:**

Bänke müssen erneuert werden.



Gut Stikelkamp, direkt am Gut  
( Rundgang )



## **2a.Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp

Am Parkplatz

## **Information:**

1 x Holzbank

1 x Tisch-Bank Kombination

Keine Mülleimer

## **Zustand:**

Schlechter Zustand

## **Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.

Tisch-Bank Kombination muss erneuert werden.



Stikelkamp, am Parkplatz



**2b.Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp

Hinterm Grillplatz im Wald, an der Gracht  
( Waldfriedhof )

**Information:**

2 x Holzbank

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Bänke müssen erneuert werden.



An der Gracht





### **3. Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp  
Ecke Saxhorn/Gutsweg

### **Information:**

1 x Holzbank  
Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Schlechter Zustand

### **Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.



**3a.Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp

Bank direkt am Kanal

**Information:**

1 x Holzbank

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.





**3b.Standort/Straße:**

Gut Stikelkamp

Am Waldrand Richtung Timmel

**Information:**

1 x Waldsofa Metall-Holz

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Waldsofa muss aufgereinigt und neu lasiert werden.







E 406173 m

N 5911271 m

Pohlelage  
Richtung Timmel

Holzbank  
am Kanal (Bäakeschloot)

Holzbrücke

Holzbank Ecke Saxhorn

3 Holzbank  
(am Rindgang)

N 5910488 m

© LGLN 2023

1:4.500

E 405042 m

#### **4.Standort/Straße:**

Hesel

Alter Postweg, vor dem Wald

#### **Information:**

1 x Holzbank

Mülleimer vorhanden

#### **Zustand:**

Schlechter Zustand

#### **Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.

Mülleimer muss erneuert werden.



# Alter Postweg/ vorm Wald



### **5.Standort/Straße:**

Hesel

Aral-Tankstelle, Ecke Oldenburger Str./Auricher Str.

### **Information:**

2 x Tisch-Bank Kombination aus Holz

Kein Mülleimer

### **Zustand:**


Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

2 x Tisch-Bank Kombination, muss aufgereinigt und lasiert werden.

Eventuell Gehwegplatten unter die Rastmöglichkeit.





## **6.Standort/Straße:**

Hesel

Friedewaldstr./Hollunder Str., am Sportplatz

## **Information:**

2 x Bank aus Kunststoff

Kein Mülleimer

## **Zustand:**

Guter Zustand

## **Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





**7.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald. An der Klosterstätte

**Information:**

1 x Waldsofa aus Metall-Holz

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Waldsofa muss erneuert werden.





**7a.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald. An der Klosterstätte

**Information:**

1 x Holzbank ohne Rückenlehne

Mülleimer vorhanden

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.





**7b.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald. An der Klosterstätte

**Information:**

1 x Holzbank

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.







E 408453 m

N 5907839 m

Ruhebank aus Holz

Nonnenberg

Ruhebank aus Holz

Waldsofa Metall-Holz

Klosterstätte

N 5907617 m

© LGLN 2023

1:1.280

E 408132 m

### **8.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, Am Forsthaus, Streuobstwiese

### **Information:**

1 x Holzbank

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Schlechter Zustand

### **Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.





**9.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, am Forsthaus, Schutzhütte Außen

**Information:**

1 x Holztisch

3 x Holzbank

1 x Tisch-bank Kombination

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand


**Maßnahmen:**

Holztisch muss erneuert werden.

Bänke müssen erneuert werden.

Tisch-Bank Kombination muss erneuert werden.





**10.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, am Forsthaus, an der Weide

**Information:**

1 x Holzbank

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.





**11.Standort/Straße:**

Hesel

Hohe Orde/Dellerstraße

**Information:**

1 x Bank aus Beton-Holz

Mülleimer vorhanden

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





## **12.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, erste Kreuzung nach dem Silbersee

## **Information:**

1 x Bank aus Holz ohne Rückenlehne

Kein Mülleimer

## **Zustand:**

Schlechter Zustand

## **Maßnahmen:**

Bank muss erneuert werden.





### **13.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, am Forsthaus, in der Schutzhütte

### **Information:**

4 x Tisch-Bank Kombination

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombinationen müssen aufgereinigt und lasiert werden.

Rastmöglichkeit in der Schutzhütte muss hergerichtet werden.





**14.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, Kreuzung am Waldrand

**Information:**

1 x Bank aus Holz

Kein Mülleimer


**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt und lasiert werden.





### **14.Standort/Straße:**

Hesel

Parkplatz hinter Combi-Markt

### **Information:**

2 x Bank aus Kunststoff mit Mauerung

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Kunststoffbänke müssen aufgereinigt werden.

Ein Mauerstein fehlt.

Fugenbild muss ausgebessert werden.

2 x Sitzbohle muss ausgetauscht werden.





**15.Standort/Straße:**

Hesel

Am Altenheim

**Information:**

1 x Bank aus Kunststoff

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.



**15a.Standort/Straße:**

Hesel

Am Altenheim

**Information:**

3 x Bank aus Beton-Holz

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

3 x Bänke müssen erneuert werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.

Hesel, am Altenheim



Hesel, am Altenheim





### **16.Standort/Straße:**

Hesel

Dellerstraße/Maibloemenbarg ( Grabhügel )

### **Information:**

1 x Bank aus Kunststoff

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





**17.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, am Silbersee

**Information:**

4 x Bank aus Beton-Kunststoff

Kein Mülleimer

( Etwas versteckt auf dem Autoparkplatz ist ein Mülleimer )

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bänke müssen aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.









**18.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, ende Dohle

**Information:**

1 x Bank aus Kunststoff

Kein Mülleimer

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.







### **19.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, Oldenburger Str./Parkplatz am Silbersee

### **Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff  
( etwas versteckt auf dem Autoparkplatz ist ein  
Mülleimer )

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss aufgereinigt werden.  
Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet  
werden.



### **19a.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, Oldenburger Str./Parkplatz am Silbersee

### **Information:**

1 Tisch-Bank Kombination aus Holz

( Etwas versteckt auf dem Autoparkplatz ist ein Mülleimer )

### **Zustand:**

**Schlechter Zustand**

### **Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss erneuert werden.  
Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





### **20.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, am Forsthaus, Weide am Siebestocker Weg

### **Information:**

2 x Waldsofa aus Metall-Holz

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

2 x Waldsofa muss aufgereinigt und lasiert werden.





**21.Standort/Straße:**

Hesel

Hesel-Hörn, Hillershörn/Poststraße

**Information:**

2 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff

Kein Mülleimer


**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Keine





## **22.Standort/Straße:**

Hesel-Beningafehn  
Kiefelder Str./Beningastr.

## **Information:**

1 x Bank aus Kunststoff  
Kein Mülleimer

## **Zustand:**

Guter Zustand

## **Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.  
Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.  
Wahl des Standortes der Bank überdenken. Es werden Richtungsanzeigen möglicherweise verdeckt.





### **23.Standort/Straße:**

Hesel-Kiefeld  
Kiefelder Str./Grüner Weg

### **Information:**

1 x Bank aus Holz  
Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Wahl des Standortes der Bank überdenken. Es werden  
Richtungsanzeigen möglicherweise verdeckt.





### **24.Standort/Straße:**

Hesel-Kiefeld

Kiefelder Str./Kiefelder Moorweg

### **Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff

Kein Mülleimer


### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





**25.Standort/Straße:**

Hesel

Kirchstr./Ostfr.Wanderweg

**Information:**

1 x Bank aus Metall

Kein Mülleimer


**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Keine





E 406187 m

N 5907148 m

Metallbank

N 5907113 m

© LGLN 2023

1:200

E 406136 m

## **26.Standort/Straße:**

Hesel

Kirchstr./Reisemobilstellplatz

## **Information:**

7 x Tisch-Bank Kombination aus Holz

Kein Mülleimer

## **Zustand:**

Guter Zustand

## **Maßnahmen:**

7 x Tisch-Bank Kombinationen muss aufgereinigt und lasiert werden.









**26a.Standort/Straße:**

Hesel

Kirchstr./Reisemobilstellplatz

**Information:**

3 x Bank aus Metall

3 x Mülleimer vorhanden

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Mülleimer müssen erneuert werden.





## **27.Standort/Straße:**

Hesel

Meedeweg

## **Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Holz

Kein Mülleimer

## **Zustand:**

Guter Zustand

## **Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss aufgereinigt und lasiert werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





E 404558 m

N 5911828 m

Boorbilze

Tisch-Bank-Kombination aus Kunststoff

N 5911306 m

© LGLN 2023

1:3.000

E 403805 m

## **28.Standort/Straße:**

Hesel

Heseler Wald, Parkplatz am Abenteuerspielplatz

## **Information:**

1 x Tisch aus Beton

1 x Bank aus Beton-Kunststoff

Kein Mülleimer

## **Zustand:**

**Schlechter Zustand**

## **Maßnahmen:**

1 x Tisch muss erneuert werden.


1 x Bank muss erneuert werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.



E 408245 m

N 5907282 m



1 Betontisch, 1 Beton-Kunststoffbank

22/4

22/5

N 5907126 m

© LGLN 2023

1:900

E 408019 m

**29.Standort/Straße:**

Hesel  
Rathaus

**Information:**

2 x Bank aus Metall-Holz  
2 x Mülleimer vorhanden

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bänke müssen aufgereinigt und lackiert werden.





**29a.Standort/Straße:**

Hesel

Rathaus

**Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss aufgereinigt werden.  
Eventuell anderen Austellort finden ?





**30.Standort/Straße:**

Hesel

Stikelkamperstr./Kreissportbund

**Information:**

2 x Bank aus Beton Kunststoff

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Bänke müssen aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeiten müssen hergerichtet werden.





**31.Standort/Straße:**

Hesel

Villa Popken

**Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff

Mülleimer im Park

**Zustand:**

Guter Zustand

**Maßnahmen:**

Austausch einer Bohle auf der Ablagefläche



**31a.Standort/Straße:**

Hesel  
Villa Popken

**Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Kunststoff

**Zustand:**

Schlechter Zustand

**Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss erneuert werden.





**32.Standort/Straße:**

Hesel

Ecke Vorwerker Str./Wassergarten

**Information:**

1 x Bank aus Metall-Holz

1 x Tisch aus Metall-Holz

Kein Mülleimer

**Zustand:**


Guter Zustand


**Maßnahmen:**

Bank muss aufgereinigt werden.

Tisch muss aufgereinigt werden.

Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.





### **33.Standort/Straße:**

Hesel-Neuemoor

Am Dörphuus

### **Information:**

Zur Zeit nur ein Holztisch vorhanden.

Es fehlen 2 Bänke


Kein Mülleimer

### **Zustand:**

### **Maßnahmen:**

Ist hier noch etwas geplant ?





### **34.Standort/Straße:**

Hesel-Neuemoor

Birkenweg/Oldehaver Weg

### **Information:**

1 x Tisch-Bank Kombination aus Holz

Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Tisch-Bank Kombination muss aufgereinigt und lasiert werden.



# Neuemoor, Birkenweg/ Oldehaverweg



### **35.Standort/Straße:**

Hesel-Stikelkamp  
Ostfr.Wanderweg/Grepelstr.

### **Information:**

2 x Bank aus Kunststoff  
Kein Mülleimer

### **Zustand:**

Guter Zustand

### **Maßnahmen:**

Bänke müssen aufgereinigt werden.  
Platz um die Rastmöglichkeit muss hergerichtet werden.  
1 Bohle der Sitzfläche muss erneuert werden.  
Infotafel muss erneuert werden.




Ostfr. Wanderweg ( bei Grepeltr. )



Ostfr. Wanderweg ( bei Grepelstr )





## **Notruf-Schild für die Rastmöglichkeiten**

Hier ein Beispiel aus der Samtgemeinde Jümme

